



Fot. 56. Detal jednej z baz - ubytki warstw wykończeniowych, spękania drewna.