

35.Szkic operacyjny

10 – Frezować naddatki według programu "CNC 1"

