



- 1-Śruba pociągowa X
- 2-Śruba pociągowa Z
- 3-Śruba pociągowa Y
- 4-Stół liniowy
- 5-Serwonapęd Y
- 6-Serwonapęd X
- 7-Serwonapęd Z
- 8-Prowadnica X1
- 9-Prowadnica X2
- 10-Prowadnica Z1
- 11-Prowadnica Z2
- 12-Prowadnica Y1
- 13-Prowadnica Y2
- 14-Ułożyskowany czop napędowy ze sprzęgłem
- 15-Wrzeciono elektryczne
- 16-Mechanizm osi Z