


35.Szkic operacyjny

40 - frezować wewnętrzne baddatki odlewnicze



31. Opracował

32. Sprawdził

33. Zatwierdził

34. Ważn. dok. od