



- Uwagi:
- 1. Ostre krawędzie stępić
  - 2. Ulepszać cieplnie 34±2 HRC
  - 3. 170...190 HB

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| $\varnothing 35k6$ | +0,018<br>+0,002 |
| $\varnothing 40p6$ | +0,042<br>+0,026 |
| $\varnothing 42p6$ | +0,042<br>+0,026 |
| 12N9               | 0<br>-0,056      |