

Osie

Oś Z ▼

Parametry

Tryb ON (SOFTLIMIT) ▼

Liczba kroków na obrót 3200 ▲▼

Posuw na obrót (mm) 10.00 ▲▼

Prędkość MAX (mm/min) 1250 ▲▼

Przyspieszenie (m/s²) 0.18 ▲▼

Obszar roboczy (mm) 200.00 ▲▼

Oś „SLAVE” NIE ▼

☒ Odwróć kierunek

Bazowanie osi

Sekwencja --brak-- ▼

Pozycja 200.00 ▲▼

Zjazd 10.00 ▲▼

Kierunek jazdy

☒ + ☐ -

Dynamika jazdy

Prędkość rozruchowa (mm/min) 200 ▲▼

Kąt hamowania (stp.) 15.00 ▲▼

☐ "Ciche" dojazdy

Ręczne poruszanie osiami

Prędkość ruchów krokowych 10 ▲▼

Prędkość JOG z <CTRL> 2000 ▲▼

Konfiguracja wejść

Przycisk E-STOP NO ▼

Krańcówki LIMIT NO ▼