



LISTA CZĘŚCI				
POZYCJA	IŁOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	OPIS	
1	2	L=1000 40x40x3		
2	3	L=920 40x40x3		
3	2	L=440 40x40x3		
4	4	L=100 40x40x4		
5	2	L=1000120x40x6	Kształtownik pod prowadnice	
Zaprojektowany przez		Sprawdzony przez		Zatwierdzony przez
G				Data
				1/4/2019
			nowa brama	Wydanie
				Arkusz
				2 / 2