

Pasowanie		Odchyłki	
ø62H7		+0.030 0	
5 / 0.63 / 1			

						1	55		
Nr części	Nr rys.	Cecha				Wyszczególnienie	Ilość sztuk	Materiał	Masa kg
Treść rysunku – Nazwa zespołu							Nr rys.		
1:1 Zabierak							002		

3 otw. M10 co 120°

A

Hartować 38 ±2 HRC
Ostre krawędzie stępić 0,3x45°

